

福建省体育行政执法现场检查记录

被检查单位: 漳州市裕佳健身有限公司

地 址: 下坊路12号

法定代表人(负责人): 张忠正 职务: _____ 联系电话: 13063102378

检查场所: 裕佳健身有限公司

检查时间: 2019 年 8 月 21 日 16 时 30 分至 17 日 0 时 0 分

我们是 省体育局 (体育行政部门) 执法人员 林祥娥、高婷婷、许悦，证件号码

为 3510000310015、3510000310028 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 1. 净脚池无水, 形同虚设无喷淋设施, 2. 救生员未统一着装设备不够齐全 3. 规章制度分散, 建设统一张帖, 4. 无急救室 5. 救生员培训制度缺失, 培训力度不足 6. 地面防滑无防滑垫

检查人员(签名): 林祥娥、许悦

被检查单位现场负责人(签名): 张忠正

2019 年 8 月 21 日

共 页 第 页

续页

7. 安全警示标识, 又及不够醒目.

检查人员 (签名): 何伟斌

被检查单位现场负责人 (签名): 张忠平

年 月 日

共 页 第 页

福建省体育行政执法现场检查记录

漳州市芗城区
被检查单位: 华元小区游泳池

地址: 芗城区元光北路23号

法定代表人(负责人): 陈艳红 职务: 现场负责 联系电话: 13806944902

检查场所: 华元小区游泳池

检查时间: 2019年8月21日17时30分至18日0时0分

我们是 省体育局 (体育行政部门) 执法人员 林祥娥 高淑婷 许悦

为 351000024093, 3510000310028 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 1. 无急救室无警示标无担架等救生设备
2. 面积应配5个现场只有4个救生员未着装3. 救生员信息上墙不完整
4. 存在拱桥救生死角 5. 救生员培训制度缺失

检查人员(签名): 林祥娥, 许悦

被检查单位现场负责人(签名): [Signature]

2019年8月21日

福建省体育行政执法现场检查记录

被检查单位: 东山县 蓝湾游泳健身馆

地址: 东山县东港经济开发区石坛路厂房 1# 4# 7# 车间

法定代表人(负责人): 林林吟 职务: _____ 联系电话: 15750915905

检查场所: 漳州市东山县经济开发区石坛路1号

检查时间: 2019年8月22日16时00分至22日16时40分

我们是 省体育局 (体育行政部门) 执法人员 林祥斌 高梓婷 许悦 证件号码

为 3510000310013 3510000210028, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

只配备8个

检查情况: 1. 救生员本应有9个, 现场只有7个, 在岗人数不足。2. 灯光照明度不足, 建议增加光照设备。3. 深水水区隔离线不明显, 只有一条警戒线, 建议用浮标隔离。4. 深水水区提示标识不够明显。5. 救生台救生设备只有一个救生圈, 无手援设备。6. 公示信息不全, 只有照牌号

检查人员(签名): 林祥斌 高梓婷 许悦

被检查单位现场负责人(签名): 林林吟

2019年8月22日

共 页 第 页

续页

福建省体育行政执法现场检查记录

漳州
被检查单位: 云霄金汤湾酒店游泳池
地址: 云霄县陈岱镇嵩南村海水温泉度假村
法定代表人(负责人): 林祥斌 职务: _____ 联系电话: _____

检查场所: 金汤湾酒店游泳池
检查时间: 2019年8月22日11时0分至22日11时20分

我们是 云霄县体育局 (体育行政部门) 执法人员 林祥斌 高婷婷，证件号码
为 3510000310013 3516000310028，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 1. 救生设备手抛设备不足 2.

检查人员(签名): 林祥斌、许悦
被检查单位现场负责人(签名): 林祥斌

2019年8月22日

检查人员（签名）： _____、 _____

被检查单位现场负责人（签名）： _____

年 月 日

共 页 第 页

福建省体育行政执法现场检查记录

被检查单位: 云霄云顶酒店游泳池
地址: 福建省漳州市云霄县将军山 (公园大门右侧)
法定代表人(负责人): 吴德兴 职务: 董事长 联系电话: 15815720902

检查场所: 云霄云顶酒店游泳池
检查时间: 2019 年 8 月 22 日 10 时 0 分至 22 日 10 时 30 分

我们是 云霄县 (体育行政部门) 执法人员 林祥斌、高梓婷 证件号码 3510000310013、3510000310028

为 云霄县 这是我们证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 1. 急救室无明显标志 颈托不规范; 2. 深水浅区用
横梯划分, 建议用彩旗或浮标. 3. 无救生员培训制度.
4. 无岗位责任制

检查人员(签名): 林祥斌、许悦
被检查单位现场负责人(签名): 吴德兴

2019 年 8 月 22 日

Lined area for text entry, containing very faint, illegible handwriting.

检查人员 (签名): _____

被检查单位现场负责人 (签名): _____

年 月 日

共 页 第 页

福建省公共游泳场所监督检查书面检查登记表

序号	项目	主要内容(有的打√)	其他内容	备注
1	行政许可或备案管理工作	权责清单 <input checked="" type="checkbox"/> 服务指南 <input checked="" type="checkbox"/> 办理流程 <input checked="" type="checkbox"/> 相关文书 <input checked="" type="checkbox"/> 管理制度 <input checked="" type="checkbox"/> 案卷整齐 <input checked="" type="checkbox"/> (至少五件, 可由县区提供)	1.行政许可过程中, 只能收取救生员证复印件资料, 有些县区还有收取年检证书; 2.行政许可过程中, 依然存在收取营业执照的情况; 3.龙文区存在许可载明事项变更收取材料过于简单、说明性材料沿用旧版、审批时间和制证之间倒置、审批流程不明确、受理人员混乱等问题; 4.芗城区部分许可案卷中发现未收取人力资源部颁发的救生员证的问题。	
2	“双随机”抽查工作	工作方案 <input checked="" type="checkbox"/> “双随机”抽查事项清单 <input checked="" type="checkbox"/> 游泳场所名录库 <input checked="" type="checkbox"/> 执法人员名录库 <input checked="" type="checkbox"/> 信息公开平台 <input checked="" type="checkbox"/> 工作细则 <input checked="" type="checkbox"/>	工作方案完整, 双随机抽查相关资料均有备齐。	
3	监督检查工作	工作方案 <input checked="" type="checkbox"/> 工作通知 <input checked="" type="checkbox"/> 检查记录(视频 <input type="checkbox"/> 图片 <input checked="" type="checkbox"/> 执法文书 <input checked="" type="checkbox"/> 案卷整齐 <input checked="" type="checkbox"/> 宣传报道 <input checked="" type="checkbox"/>	1.宣传报道偏少, 只有两个区县有报道新闻; 2.报道和执法文书不匹配; 3.检查记录无视频资料	

执法人员签字:

许悦 蔡颖

检查日期: 2019年8月21日

